

Analyserapport nr. 20251208/011
08. december 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)
Tage Bagger VVS



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udslykningsprøve Prøvested: Afgang, værk Kai Hoffmannsvej 15 Lyngby O. Vandværk Prøvedato: 2025-12-01 Kl. 10:01 Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Temperatur	9,8	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	6	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	3		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	1	!	i . m .	Colilert Quanti Tray
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1		i . m .	Colilert Quanti Tray
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	58,0	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	9,6		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,011	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	0,005	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,002	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Handwritten: *Handwritten Answer.*

Marie-Louise Andersen, *Laborant*