

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL**DONSlab**

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Lynge Overdrevs Vandværk AMBA
v/ Kjeld Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød

Analyserapport nr. 20151211/001
 21. december 2015
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *				
Temperatur	9,4	°C	Prøvested:	Afgang, værk
Lugt	Ingen lugt		Prøvedato:	2015-12-01 Kl. 11:44
Smag	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	2	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	< 1	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt mg/l	11 !	10	DS/EN7887	5%
pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	61,0	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	2,8	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	0,020	0.1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	0,005	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium NH ₄ ⁺ mg/l	0,03	0.05	ISO 7150/1	3%
Klorid Cl ⁻ mg/l	28	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid F ⁻ mg/l	0,19	1.5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO ₄ ²⁻ mg/l	45	250	DS/EN10304	1.5%
Nitrat NO ₃ ⁻ mg/l	0,43	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,002	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Fosfor, total P mg/l	< 0,01	0.15	DS292	5%
Ilt O ₂ mg/l	8,1		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1311 af 25/11/2015)

Morten Due, civ. ing.