(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Lynge Overdrevs Vandværk AMBA
v/ Kjel Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød

Analyserapport nr. 20190523/034
23. maj 2019

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	9,2	°C	Prøvested:	DGU 193.494 Bo 1
			Prøvedato:	2019-05-13 Kl. 12:00
			Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-11

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chlorothalonilamidsulfonsyre*	µg/l	< 0,002		LC/MS/MS	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Pesticid er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 350531, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*